




CPL-5214-06-NNN-79

| | |
|--------------------|---|
| برخه: | CPL-5214-06-NNN-79 |
| :جورونکی / برنامه | Bel |
| د تولید ځانگړتیاوې | RF DIR COUPLER 4GHZ-8GHZ |
| :د معلوماتو پاڼې |  CPL-5214-06-NNN-79.pdf |
| د سرکونو حالت | غير موافقه لري / RoHS د مشرتابه  |
| د اسټاک حالت | 6302 pcs stock |
| له | هانگ کانگ |
| د لیږد لاره | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

د کوډ لپاره غوښتنه

انځور ښايي اسټازیتوب وي. د محصول توضیحاتو لپاره ځانگړتیاوې وگورئ.













مشخصات CPL-5214-06-NNN-79 د

| | |
|------------------------------|--|
| برخه | CPL-5214-06-NNN-79 |
| جورونکی | Bel |
| تفصیل | RF DIR COUPLER 4GHZ-8GHZ |
| حالت رهبري کړئ / د وړیا حالت | غير موافقه لري / RoHS د مشرتابه |
| مقدار شتون لري | 6302 pcs |
| د ډاټا پاڼه |  CPL-5214-06-NNN-79.pdf |
| د سپرېر وسیله کڅوړی | - |
| لړۍ | - |
| بیرته راستنیدنه | - |
| برېښنا - مکس | 50W |
| بسته بندي | Bulk |
| بسته / قضیه | N-Type In-Line Module |
| (MSL) د نښې حساسیت کچه | 1 (Unlimited) |
| حالت رهبري کړئ / د وړیا حالت | Contains lead / RoHS non-compliant |
| ناوان | - |
| د نوتلو ضایع | 0.35dB |
| فریکونسی | 4GHz ~ 8GHz |
| تفصیل تفصیل | RF Directional Coupler 4GHz ~ 8GHz 6dB ± 1dB 50W N-Type In-Line Module |
| د پوډکولو فکتور | 6dB ± 1dB |
| د ملګری ډول | Standard |
| کاربالونه | - |

اړونده پېژندڅېره

| | | |
|---|---|---|
| Bel CPL-5214-06-NNN-79 | CPL-5214-06-NNN-79 توزیع کونکي | CPL-5214-06-NNN-79 سپلائر |
| CPL-5214-06-NNN-79 قیمت | CPL-5214-06-NNN-79 انځورونه | CPL-5214-06-NNN-79 انځور |
| CPL-5214-06-NNN-79 PDF ډاټا شپاښ | CPL-5214-06-NNN-79 د ډاټ شال ډاټلوډ کړئ | CPL-5214-06-NNN-79 پاڼه |
| CPL-5214-06-NNN-79 Stock | CPL-5214-06-NNN-79 واخلي | Bel CPL-5214-06-NNN-79 واخلي |
| Bel CPL-5214-06-NNN-79 | Bel سپلائر | Bel توزیع کونکي |
| Bel CPL-5214-06-NNN-79 | Cinch Connectivity Solutions CPL-5214-06-NNN-79 | Cinch Connectivity Solutions AIM-Cambridge CPL-5214-06-NNN-79 |
| Cinch Connectivity Solutions Johnson CPL-5214-06-NNN-79 | Cinch Connectivity Solutions Midwest Microwave CPL-5214-06-NNN-79 | Cinch Connectivity Solutions Semflex CPL-5214-06-NNN-79 |
| Cinch Connectivity Solutions Trompeter CPL-5214-06-NNN-79 | Cinch Connectivity Solutions Vitelec CPL-5214-06-NNN-79 | |

اړوند تولیدات

| | |
|--|---|
|  <p>CPL-5213-30-NNN-79 :جورونکي Bel تفصیل: RF DIR COUPLER 2.6GHZ-5.2GHZ 6140 pcs په گډام کښي: RFQ</p> |  <p>CPL-5214-06-TNC-79 :جورونکي Bel تفصیل: RF DIR COUPLER 4GHZ-8GHZ 6197 pcs په گډام کښي: RFQ</p> |
|  <p>CPL-5214-06-SMA-79 :جورونکي Bel تفصیل: RF DIR COUPLER 4GHZ-8GHZ 6053 pcs په گډام کښي: RFQ</p> |  <p>CPL-5213-20-TNC-79 :جورونکي Bel تفصیل: RF DIR COUPLER 2.6GHZ-5.2GHZ 6985 pcs په گډام کښي: RFQ</p> |
|  <p>CPL-5214-20-NNN-79 :جورونکي Bel تفصیل: RF DIR COUPLER 4GHZ-8GHZ 4355 pcs په گډام کښي: RFQ</p> |  <p>CPL-5213-30-TNC-79 :جورونکي Bel تفصیل: RF DIR COUPLER 2.6GHZ-5.2GHZ 7096 pcs په گډام کښي: RFQ</p> |
|  <p>CPL-5213-30-SMA-79 :جورونکي Bel تفصیل: RF DIR COUPLER 2.6GHZ-5.2GHZ 3564 pcs په گډام کښي: RFQ</p> |  <p>CPL-5213-20-SMA-79 :جورونکي Bel تفصیل: RF DIR COUPLER 2.6GHZ-5.2GHZ 6909 pcs په گډام کښي: RFQ</p> |
|  <p>CPL-5213-20-NNN-79 :جورونکي Bel تفصیل: RF DIR COUPLER 2.6GHZ-5.2GHZ 3382 pcs په گډام کښي: RFQ</p> |  <p>CPL-5214-10-SMA-79 :جورونکي Bel تفصیل: RF DIR COUPLER 4GHZ-8GHZ 6611 pcs په گډام کښي: RFQ</p> |
|  <p>CPL-5214-10-TNC-79 :جورونکي Bel تفصیل: RF DIR COUPLER 4GHZ-8GHZ 6877 pcs په گډام کښي: RFQ</p> |  <p>CPL-5214-10-NNN-79 :جورونکي Bel تفصیل: RF DIR COUPLER 4GHZ-8GHZ 2949 pcs په گډام کښي: RFQ</p> |

د چاپ حق © 2020 معتبر توزیع کونکي ویشونکی توزیع کونکی

برېښلیک: Info@infinity-electronic.com

د کالورډ تجارتي ودانۍ، 114-118 لاکهارټ سړیک، وان چای، هانگ کانگ، فټه: 17

